

## MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO X-CHECK



### SFIGMOMANOMETRO X-CHECK GB, FR, ES, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HR, RO, GR

Sfigmomanometro accurato per uso domestico.

- 2 utenti, 99 memorie per ciascun utente
- rilevamento battiti irregolari IHB e indicatore OMS
- media delle ultime 3 misurazioni
- visualizzazione data e ora
- indicatore batteria scarica
- funziona con cavo USB di tipo C (non incluso)

Fornito con bracciale (22-42 cm), sacchetto di plastica antipolvere, 4 batterie AAA e manuale utente.

Metodo di misurazione: oscillometrico

Pressione arteriosa: sis 57~255 mmHg;  $\pm 3$  mmHg / dia 25~195 mmHg;  $\pm 3$  mmHg

Frequenza polso: 40~199 bpm; ± 5%

Funzionamento: continuo

Schermo: LCD, 58,5x44,5x2,9 mm

Dimensioni bracciale: 22-42 cm

Dimensioni - peso: 98x118xh 62,5 mm - 220 g senza batterie

Alimentazione: 4 batterie AAA CC 6V o CC 5V cavo tipo C

Spegnimento automatico: 1 minuto

Protezione: alimentazione interna, tipo BF, IP21