



## **FILTRO ARIA IN COTONE per 53700-1 conf. 10 pz.**



FILTRO ARIA IN COTONE - conf. da 10 - ricambio Se ne consiglia la sostituzione ogni 2-3 mesi